# ECO ATAS

Esta figura muestra la máquina con ATAS. Como se puede ver, incluso los pesados rollos de 200 metros son movidos libres de estrés con o sin núcleo. El primer bailarín situado a la izquierda y el dispositivo de activación del motor en el medio. Un segundo bailarín proporciona, además, la reducción de la tensión entre Flachkeders.

# ECO ATAS hasta 10 metros

**Si necesita una gran mesa existen tablas de distintas superficies.**
**Diferentes tamaños:**
El equipo de costura se puede construir en casi todos los tamaños para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

sinergia® visual

impulsa®

| Nº de artículo | Equipamiento |
|---|---|
| 588.331.2-12 | Máquina para dobladillos y borde ajustable de 20 a 120 mm en la guía lineal con soporte de cambio rápido |
| 588.336.120 | Dto. soporte giratorio de cambio rápido |
| 588.331.10 | Bandera de mula 10 mm sobre la guía lineal con soporte de cambio rápido |
| 588.336.1003 | Dto. soporte giratorio de cambio rápido |
| 588.330.25 | Mula de 25 mm sobre la guía lineal con soporte de cambio rápido |
| 588.336.2503 | Dto. soporte giratorio de cambio rápido |
| 588.33...x.. | Hemmer ejemplo 588.33.80x40 banda de ancho de salida de 80 mm, para las hojas con |
| | dispositivo de desenrollado horizontal. Disponible en varios anchos a solicitud o enviando cinta |
| 6.99-117995 | Disponible en todos los tamaños. En soporte de cambio de giro rápido |
| 588.331.FBF | Circuito de guía de cinta ajustable desde abajo 20-50 mm en la guía lineal. Las juntas son flotantes |
| 689.102.FBF | Dto. soporte giratorio de cambio rápido |
| 588.331.FKF | Tubería plana guía ajustable 3 mm sobre la guía lineal con soporte de cambio rápido |
| 689.102 FK | Tubería plana guía 3 mm con soporte giratorio de cambio rápido con tope de tela, ajustable |
| 588.331.FKF5 | Dto. tubería plana fuerte 5 mm sobre la guía lineal con soporte de cambio rápido |
| 689.102.FKF | Dto. para soporte giratorio de cambio rápido |
| 689.102 RK | Tubería de la bandera, equipo de costura con soporte de cambio rápido |
| 588.331.RK | Dto. guía lineal con soporte de cambio rápido |
| 689.102 | Kit de soporte giratorio de cambio rápido sin herramientas de coser para aplicaciones especiales |
| 588.332.KL | Guía asistida por aire |
| 588.332.K2N5 | Guía lateral ajustable |
| 5.23.CD00100 | Ratón para la guía de costura. Sujeción longitudinal de la aguja |
| 588.230 | Soporte de guía lineal de doblaje. Equipo extra |
| 588.330.40 | 40 mm mula plegable, 3 x 1,5 |
| 588.330.60 | 60 mm medio Hemmer, 3x1,5 |
| 588.330.100 | 100 mm mula plegable, 4 x 2 |

OTROS EQUIPOS BAJO PEDIDO